أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية الأربعاء، وقفا مؤقتا لرحلات طائرات الركاب بوينج 787 دريملاينر بعد أن تسبب حادث ثان لفشل البطارية فى هبوط اضطرارى لطائرة فى اليابان.

وأضافت إدارة الطيران أنه سيتعين على شركات الطيران أن تثبت أن بطاريات الليثيوم ايون المستخدمة آمنة قبل أن يمكنها استئناف رحلات أحدث طائرة تجارية لبوينج، لكنها لم تقدم أى تفاصيل بشأن موعد محتمل لاستئناف الرحلات.

وقالت الإدارة إنها ستعمل مع بوينج وشركات الطيران لتطوير خطة عمل تصحيحية تسمح لأسطول طائرات 787 فى الولايات المتحدة باستئناف العمليات بأسرع وأمن ما يمكن

كاتب المقالة :
تاريخ النشر : 17/01/2013
من موقع : موقع الشيخ الدكتور/ محمد فرج الأصفر
رابط الموقع : www.mohammdfarag.com