

أعلن المسئول عن التحقيق فى حادث خروج قطار عن سكتته الأحد الماضى، فى نيويورك، أن القطار كان يسير بسرعة 131 كم فى الساعة وهو ما يفوق بكثير السرعة المسموح بها.

وقال إيرل وينر، خلال مؤتمر، إن "القطار كان يسير بسرعة 82 ميلا فى الساعة حين وصل إلى المنعطف"، الذى انقلب فيه موقعا أربعة قتلى، مذكرا بأن السرعة المسموح بها لا تتخطى 48 كم فى الساعة عند هذا المنعطف حيث خرجت عربات القطار السبع عن سكتها قرب ملتقى نهري هادسون وهارلم شمال مانهاتن.

وتابع "لسنا فى هذه المرحلة على علم بأى مشكلة أو خلل فى نظام الفرامل"، مشددا على أن التحقيق ما زال فى بدايته، موضحا أنه قبل خمس ثوان من توقف المقطورة التى كانت تدفع القطار، تراجع ضغط الفرامل إلى الصفر بدون أن يتمكن المحققون فى الوقت الحاضر من فهم أسباب ذلك. وأضاف أن محققى الهيئة الوطنية لأمن المواصلات باشروا استجواب السائق.

وقتل أربعة أشخاص وأصيب 67 بجروح بينهم 11 إصاباتهم بالغة الأحد الماضى حين خرجت عربات القطار السبع عن سكتها وانقلب عدد منها فيما استقرت القاطرة عند ضفة نهر هارلم.

كاتب المقالة :

تاريخ النشر : 03/12/2013

من موقع : موقع الشيخ محمد فرج الأصفر

رابط الموقع : www.mohammdfarag.com