

كشفت متحدث عسكري، عن أن طائرة إسرائيلية طراز إف 16 سقطت في البحر اليوم الأحد بسبب عطل في المحرك وأن إسرائيل أوقفت إقلاع أى من طائراتها المقاتلة طراز إف 15 وإف 16 لحين التحقيق في الحادث.

وقال المتحدث وتقاير إعلامية إسرائيلية، إن قائد الطائرة ومساعدته تمكنوا من القفز بالمظلة من الطائرة الأمريكية الصنع وإن وحدة إنقاذ عسكرية نقلتهما بطائرة هليكوبتر، كما ذكر المتحدث "سقطت طائرة مقاتلة طراز إف 16 في وقت سابق اليوم في البحر بعد حدوث خلل في المحرك"، وأضاف أن قائد القوات الجوية قرر "عدم تحليق جميع طائرات إف 15 وإف 16 لحين بحث ملابسات الحادث".

وقالت القناة الثانية الإسرائيلية، إن الحادث وقع قبالة ساحل قطاع غزة الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والواقع على الحدود مع مصر.

كاتب المقالة :

تاريخ النشر : 07/07/2013

من موقع : موقع الشيخ محمد فرج الأصفر

رابط الموقع : www.mohammdfarag.com