

أنهار جسر فى مدينة فوشون بمقاطعة لياونينج شمال شرقى الصين قبل شهر واحد فقط من الموعد المقرر لافتتاح حركة المرور عليه، جراء شدة تساقط الأمطار والسيول بالمنطقة.

وقالت السلطات الصينية إن التحقيقات الأولية أظهرت أن سبب الحادث يرجع إلى مخالفات من قبل العمال، حيث قام العديد من العمال بتفكيك المرافق الداعمة قبل إتمام تسليح جزء من الجسر.

يذكر أن بناء الجسر بدأ فى نوفمبر 1102، وكان من المقرر أن يكتمل البناء فى 30 يوليو القادم.

كاتب المقالة :

تاريخ النشر : 21/06/2012

من موقع : موقع الشيخ الدكتور/ محمد فرج الأصفر

رابط الموقع : [www.mohammdfarag.com](http://www.mohammdfarag.com)